2018년 국가안전대진단 점검결과 공개자료(은평구)

연번	건물명	위치	주요 지적 사항
1	은평연세병원	서울특별시 은평구 연서로 177	
2	서울특별시 은평병원	서울특별시 은평구 백련산로 90	
3	문치과병원	서울특별시 은평구 통일로 809-1	
4	Y모텔	서울특별시 은평구 진흥로 189(대조동 15-126)	
5	아비숑	서울특별시 은평구 통일로65길 4(대조동 15-49)	
6	디유모텔	서울특별시 은평구 통일로 708-7(불광동 285-16)	
7	리드힐병원	서울특별시 은평구 연서로 10	
8	노블레스모텔	서울특별시 은평구 통일로65길 6(대조동)	
9	대호사우나	서울특별시 은평구 불광로90(불광동, 대호프라자아파트)	
10	더쥰스파24시사우나	서울특별시 은평구 불광천길536,지하1층지하2층(응암동)	
11	시온한방병원	서울특별시 은평구 응암로 267(응암동)	
12	CGV 불광	서울특별시 은평구 불광로 20, 11층,13층(대조동)	
13	메가박스 은평	서울특별시 은평구 통일로 830, 파레제페 6,7,8층	
14	응암정보도서관	서울특별시 은평구 가좌로 7길 15	
15	은평구민체육센터	서울특별시 은평구 진관1로 40	
16	은평구립축구장	서울특별시 은평구 진관1로 46	
17	은평다목적체육관	서울특별시 은평구 진관1로 52	
18	타요키즈카페 은평뉴타운점/기타유원시설업	서울특별시 은평구 진관2로 12, 2층 (진관동, 메이플카운티2차)	
19	키즈놀이터/기타유원시설업	서울특별시 은평구 은평로 173 (응암동, 2층)	
20	키즈팡팡 구산점/기타유원시설업	서울특별시 은평구 연서로 161, 6층 (갈현동, (주)신한방갈현동빌딩)	
21	큐리키즈카페/기타유원시설업	서울특별시 은평구 진관2로19, 휴먼프라자I, 403호 404호 405호	
22	북한산 캠핑장/일반야영장업	서울특별시 은평구 북한산로 248-3 (진관동)	
23	은평구립도서관	서울특별시 은평구 통일로78가길13-84(불광동)	
24	상림마을작은도서관	서울특별시 은평구 진관4로 48-25(진관동)	
25	샾노래연습장	서울특별시 은평구 응암로11길 12-1, 2층(응암동)	
26	오케이노래연습장	서울특별시 은평구 응암로11길 10, 3층(응암동, 홍인빌딩)	
27	장군노래연습장	서울특별시 은평구 응암로11길 3, 지층(응암동)	
28	부킹노래연습장	서울특별시 은평구 응암로11길 5, 3층(응암동)	
29	연신노래연습장	서울특별시 은평구 연서로 295, 지층(불광동, 연신빌딩)	
30	휴가코인노래연습장	서울특별시 은평구 연서로 274 (불광동)	
31	락휴코인노래연습장(연신내점)	서울특별시 은평구 연서로27길 8-7, 지층 (갈현동)	
32	락노래연습장	서울특별시 은평구 연서로27길 8, 2층(갈현동)	
33	악쓰는하마코인노래연습장	서울특별시 은평구 연서로29길 13 (갈현동)	
34	동전노래연습장	서울특별시 은평구 연서로29길 11-8, 지층(갈현동)	
35	내를건너서숲으로도서관	서울특별시 은평구 증산로17길50	
36	고릴라PC방 연신내점	서울특별시 은평구 연서로 265, 지층	
37	킹콩(응암점)	서울특별시 은평구 응암로 217, 지하호(응암동)	
38	샹떼PC방(응암점)	서울특별시 은평구 응암로 169, 3층(응암동)	
39	T.G.O PC방	서울특별시 은평구 응암로 168-1, 2,3층(응암동)	
40	생활시설/행복이주여성쉼터	서울특별시 은평구 00로	건물3층 베란다 역류, 지하방수시설 불비로 인한 외벽 부식
41	역촌중앙시장	서울특별시 은평구 연서로17길 18-6(갈현동) 일대	
42	연서시장	서울특별시 은평구 통일로 850(불광동) 일대	
43	대림시장	서울특별시 은평구 응암로4길 20(응암동) 일대	
44	증산종합시장	서울특별시 은평구 증산로3길 12(증산동) 등	
45	제일시장	서울특별시 은평구 통일로 731(대조동) 등	
46	대조시장	서울특별시 은평구 진흥로 153(대조동)일대	
47	대림골목시장	서울특별시 은평구 응암로12길 8(응암동)	
48	신응암시장	서울특별시 은평구 응암로22길 5-6(응암동)	
49	서울 금성당	서울특별시 은평구 진관2로 57-23	
50	불광천	서울특별시 은평구 불광사 입구 ~ 수색철교	

2018년 국가안전대진단 점검결과 공개자료(은평구)

연번	건물명	위치	주요 지적 사항
51	녹번천	서울특별시 은평구 구기터널 ~ 신사교	
52	진관천(소하천)	서울특별시 은평구 진관사입구 ~ 창릉천 합류점	진관천 중류부 소교량 목교 낙차공 및 호안 일부 유실
53	창릉천	서울특별시 은평구 북한산 입구 ~통일교 상류	
54	향동천	서울특별시 은평구 은평수색공영차고지 일대	은평수색 공영차고지 일대 하천 제방 공극 및 이음줄눈 탈락 발생
55	은평뉴타운 실개천	서울특별시 은평구 선림사 앞 ~창릉천 합류점	
56	증산빗물펌프장	서울특별시 은평구 증산로 213	
57	와산교	서울특별시 은평구 신사동 339-2~응암동 592-68	
58	지축교	서울특별시 은평구 진관동 53-32	
59	신흥상가교	서울특별시 은평구 신사동 34-37~응암동 123-25	
60	은평터널	서울특별시 은평구 신사동 산98-21~수색동 415-3	
61	백련산로2길옹벽	서울특별시 은평구 응암동 761-6	
62	어린이놀이시설/금강산감자탕연신내점놀이터	서울특별시 은평구 통일로 915(갈현동)	
63	어린이놀이시설/금바위감자탕	서울특별시 은평구 증산로 353(증산동)	
64	어린이놀이시설/타요키즈카페 은평뉴타운점	서울특별시 은평구 진관2로 12, 2층(진관동)	
65	어린이놀이시설/은평양촌리	서울특별시 은평구 은평로 141(응암동)	
66	어린이놀이시설/쿠우쿠우연신내점	서울특별시 은평구 통일로 856, 6층(불광동)	
67	어린이놀이시설/브리꼴라쥬	서울특별시 은평구 진흥로 87, 4층(역촌동)	
68	어린이놀이시설/루하스사우나어린이실내놀이터	서울특별시 은평구 진관동 89-1	
69	급경사지	서울특별시 은평구 수색로18길 45-40	
70	석축	서울특별시 은평구 갈현동 12-470	담장부 보수 및 암반 노출구간 표면보호대책 필요
71	한국효요양병원	서울특별시 은평구 은평로 170	
72	하나효요양병원	서울특별시 은평구 0 , 세웅그룹빌딩 (구산동)	
73	서울재활병원	서울특별시 은평구 구산동 191-1	
74	서울병원	서울특별시 은평구 191 , 서울병원 (대조동)	
75	연세노블병원	서울특별시 은평구 (녹번동)	
76	본서부병원	서울특별시 은평구 (응암동)은평로 133	
77	서울재활병원	서울특별시 은평구 (구산동)	
78	인정병원	서울특별시 은평구 인정병원 (응암동)	
79	미성프라자	서울특별시 은평구 (불광동)	
80	은평문화예술회관	서울특별시 은평구 (녹번동)	
81	은평 서부충전소(LPG)	서울특별시 은평구 진관동 76-6 일원	
82	연세에덴요양병원	서울특별시 은평구 (녹번동)	
83	북한산 정압기	서울특별시 은평구 진관동 298	
84	은평가스산업상사	서울특별시 은평구 (신사동)	
85	서울씨엔지(주)	서울특별시 은평구 수색동 414-1	
86	믿음가스	서울특별시 은평구 (갈현동)	
87	기자촌 지역정압기	서울특별시 은평구 진관동 207-2	
88	노블요양병원	서울특별시 은평구 응암동 104-7	
89	로하스은평효요양병원	서울특별시 은평구 (갈현동)	
90	은평뉴타운 CNG 충전소	서울특별시 은평구 (진관동)	
91	원더 스테이지	서울특별시 은평구 통일로 1050(진관동,롯데몰은평점)	
92	인정산후조리원	서울특별시 은평구 서울시 은평구 응암로 164	
93	이자르산후조리원	서울시 은평구 응암로 235 대성B 4층	
94	급경사지	서울특별시 은평구 구산동 226-2(구산그린빌아파트 뒷산)	
95	은평터널옹벽(1)	서울특별시 은평구 신사동 산98-21	
96	은평터널옹벽(2)	서울특별시 은평구 수색동 415-3	
97	대호프라자상가	서울특별시 은평구 불광로 90(블광동)	
98	무궁화아파트(A동)	서울특별시 은평구 역말로6길 11 (역촌동)	외부계단참 난간 높이 현행화 및 계단실 및 옥상층 균열및 도장박락을 점검 후 보수 필요.
99	무궁화아파트(B동)	서울특별시 은평구 역말로6길 11 (역촌동)	외부 계단참 난간 높이 재시공 및 균열 보수공사 필요
100	무궁화아파트(C동)	서울특별시 은평구 역말로6길 11 (역촌동)	계단 난간 하부 콘크리트 보강 필요하고 도장박락부위는 점검 후 보수 필요

2018년 국가안전대진단 점검결과 공개자료(은평구)

연번	건물명	위치	주요 지적 사항
101	역촌아파트(A동)	서울특별시 은평구 연서로19길 9 (갈현동)	1.아파트외벽과 계단실 벽체 도장 박락으로 도장보수 필요 2.옥상외벽 균열및 도장박락으로 보수 필요함
102	역촌아파트(B동)	서울특별시 은평구 연서로19길 9 (갈현동)	1.아파트 외벽 균열 및 도장 보수공사 필요함 2.옥상 난간 보수 및 바닥 포장 보수 필요
103	장미타운(A동)	서울특별시 은평구 갈현로 7-1 (신사동)	1.바닥포장 보수 필요 2.철근노출된 부위 조속히 보수필요
104	장미타운(B동)	서울특별시 은평구 갈현로 7-1 (신사동)	1.바닥포장 보수 필요 2.건물 입구 계단 파손 부위 보수 필요 3.담장 균열 보수 필요
105	범우(1동)	서울특별시 은평구 연서로17길 20-11 (갈현동)	노후화 및 누수 보수공사 필요함
106	범우(2동)	서울특별시 은평구 연서로17길 20-11 (갈현동)	1.누수 보수공사 및 도장공사 필요 2.균열부위 주기적으로 점검
107	범우(3동)	서울특별시 은평구 연서로17길 20-11 (갈현동)	균열부위 지속적 점검 및 도장보수 필요
108	범우(4동)	서울특별시 은평구 연서로17길 20-11 (갈현동)	계단실 천정 도장박락 및 내벽 균열 부위 보수공사 필요. 마감재 탈락은 점검 및 보수 필요
109	이화(1동)	서울특별시 은평구 갈현로29길 32 (갈현동)	균열및 기울어짐은 보수 필요하며 지속적 관리요함.
110	이화(2동)	서울특별시 은평구 갈현로29길 32 (갈현동)	계단벽 일부 비구조적 균열발생발생된바 보수후 지속적 관리요함.
111	삼우연립1동	서울특별시 은평구 갈현로5길 16-1 (역촌동)	균열부위에 대한 보수 및 관리 필요, 철근노출부위는 조속 보수 필요
112	삼우연립2동	서울특별시 은평구 갈현로5길 16-1 (역촌동)	1.도장박락 대한 보수 및 관리 필요 2.기와 깨짐 및 바닥포장 보수 필요
113	성락연립1동	서울특별시 은평구 갈현로3나길 10 (신사동)	계단실 벽 균열 및 슬래브 도장박락 보수 필요
114	성락연립2동	서울특별시 은평구 갈현로3나길 10 (신사동)	계단실 벽 균열 도장박락 보수 필요
115	성락연립3동	서울특별시 은평구 갈현로3나길 10 (신사동)	1.건물 외벽 균열 보수필요. 2.계단실 벽체 도장 박락 및 슬래브 철근노출 보수 필요
116	성락연립4동	서울특별시 은평구 갈현로3나길 10 (신사동)	1.철근노출 부위 조속히 보수 필요 2.도장박락부위 보수 필요
117	성락연립5동	서울특별시 은평구 갈현로3나길 10 (신사동)	1.벽체 균열 및 도장 보수필요 2.바닥포장 균열 점검 필요
118	불광 미성(1동)	서울특별시 은평구 통일로 780 (불광동)	1.건물 외벽 균열은 주기적 점검 2.석축및 옹벽 균열 보수공사 필요 3.지하층 슬래브 누수 보수 필요
119	불광 미성(2동)	서울특별시 은평구 통일로 780 (불광동)	1.옥상층 바닥 균열 및 포장 보수공사 필요 2.외벽 균열 및 도장박락은 정기적 점검 후 보수공사 필요
120	불광 미성(3동)	서울특별시 은평구 통일로 780 (불광동)	옥상층 바닥 균열 및 포장 보수공사 필요, 외벽 정기적 점검 필요.
121	불광 미성(5동)	서울특별시 은평구 통일로 780 (불광동)	1.옥상층 바닥 균열 및 포장 보수공사 필요 2.외벽 균열 보수공사 필요 3.계단 마감 박락 및 노후화로 인해 조속히 보수 필요
122	불광 미성(6동)	서울특별시 은평구 통일로 780 (불광동)	도장보수 및 균열 보수 필요
123	불광 미성(7동)	서울특별시 은평구 통일로 780 (불광동)	1.외벽 및 복도난간 도장 보수공사 필요 2.옥상층 바닥 균열 지속적 점검 필요
124	불광 미성(8동)	서울특별시 은평구 통일로 780 (불광동)	점검 및 보수 필요
125	불광 미성(9동)	서울특별시 은평구 통일로 780 (불광동)	슬래브 균열 및 도장박락 보수 필요
126	불광 미성(10동)	서울특별시 은평구 통일로 780 (불광동)	외벽 부분적 도장박락 및 노후화로 점검 후 추후 보수필요
127	녹번현대	서울특별시 은평구 녹번로 40 (녹번동)	조적조담장균열발생부분 보수공사후 지속적 관리요함.
128	무진연립1동	서울특별시 은평구 갈현로3가길 16 (역촌동)	균열 및 파손 부위에 대한 지속적인 관리와 보수.보강이 필요함
129	무진연립2동	서울특별시 은평구 갈현로3가길 16 (역촌동)	바닥아스콘 노후화로 보수공사 요함
130	무진연립4동	서울특별시 은평구 갈현로3가길 16 (역촌동)	아스콘재포장및 담장균열 보수요함
131	무진연립5동	서울특별시 은평구 갈현로3가길 16 (역촌동)	전체적으로 양호하여 추후 주기적으로 점검및 관리요함
132	무진연립3동	서울특별시 은평구 갈현로3가길 16 (역촌동)	아스콘재포장및 처마부분 마감재료 보수요함
133	(주)신흥에너지	서울특별시 은평구 수색로 199	
134	(주)삼표에너지	서울특별시 은평구 수색로 181	
135	진관사 칠성각/문화재자료 제33호	서울특별시 은평구 진관길 73	
136	진관사 독성전/문화재자료 제34호	서울특별시 은평구 진관길 73	
137	콘크리트옹벽	서울특별시 은평구 구산동 308-86	옹벽 보수가 필요하며 옹벽 상단 낙석방지울타리에 적치되어 있는 낙석 및 잡목 제거 필요
138	콘크리트옹벽	서울특별시 은평구 녹번동 71-43	앵커 설치구간 주기적 점검 필요
139	석축	서울특별시 은평구 불광동 481-8,9,10,56,64	보수가 필요하며 주기적 점검 필요
140	로얄연립/연립주택	서울특별시 은평구 수색동 324-7	담장크랙 H :1.2 x 2ea. 발코니 하부 크랙.우측벽체파손,즉시보수보강요함
141	주택/연립주택	서울특별시 은평구 수색동 315-6	건축물 및 담장, 옹벽신설보수
142	삼환주택/연립주택	서울특별시 은평구 수색동 319-1	일부 보수하였으나일부크랙. 담장크랙 1.5m x 2ea.지하층창호파손
143	-/연립주택	서울특별시 은평구 역촌동 33-47	건물 노후로 외벽 균열 있으나 안전에는 지장이 없다고 판단되며, 건물 좌측,우측 경계담장 노후로 균열 다수.
144	진광연립/연립주택	서울특별시 은평구 불광동 301-9	건축물노후로 작은 균열다수. 측부 담장 균열.
145	청우연립/연립주택	서울특별시 은평구 역촌동 58-26	건물이 노후되었으나 안전에는 지장이 없다고 판단됨. 지하층 천정 철근 노출.
146	동륭주택/연립주택	서울특별시 은평구 녹번동 29-171	드라이 비트 마감 부분 탈락 및 균열, 담장 균열.
147	원광빌라/연립주택	서울특별시 은평구 수색동 320-1	담장일부크랙
148	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 응암동 195-29	2층 발코니 하부코크리트 피복 탈락으로 철근 노출 되었으나, 건물의 구조적 안전에는 지장이 없다고 판단됨.
149	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 갈현동 481-19	외벽 벽돌 마감재 부분 백화 현상
150	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 갈현동 6-27	도로변 담장 균열및 파손/ 지하 주차장 천정 누수 심함/ 외벽 마감재 일부 파손.

2018년 국가안전대진단 점검결과 공개자료(은평구)

연번	건물명	위치	주요 지적 사항
151	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 수색동 310-2	담장일부크랙
152	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 신사동 31-28	외벽 벽돌 마감재 백화 현상및 하부 눈에뛰는 수평균열 다소.
153	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 불광동 8-248	20년이상 경과된 건축물로 작은 균열 다수.
154	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 역촌동 21-55	건물은 특이사항이 없으며,도로변 담장 상부기와 파손되어 낙하 우려됨.
155	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 역촌동 219-6	건물이 노후되었으나 안전에는 지장이 없다고 판단됨.
156	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 불광동 259-5	20년이상 경과된 건축물로 작은 균열 다수. 선홈통 탈락.
157	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 불광동 8-55	20년이상 경과된 건축물로 작은 균열 다수. 지하주차장 상부 외벽 모서리 균열.
158	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 갈현동 6-50	계단실 균열 다소/ 출입구 바닥 석재 파손
159	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 구산동 200-10	20년이상 경과된 건축물로 작은 균열 다수. 지하주차장입구 포장 균열
160	녹번그린빌라/연립주택	서울특별시 은평구 녹번동 43-2	화단 마감재 부분탈락.
161	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 녹번동 35-69	외벽 드라이비트 탈락 및 균열, 담장 수평 균열(노후담장)
162	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 역촌동 32-25	건물이 노후되어 일부 외벽 균열 및 백화현상이 있으나 안전에는 지장이 없다고 판단됨
163	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 신사동 10-4	외벽 인조석 마감재 일부 탈락및 낙석 우려/ 도로변 화단벽 기울어짐/ 경계 담장 균열다수및 누수.
164	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 신사동 184-64	지하 경사로 옆 화단벽 (H=0.5~2M,L=7M) 균열로 인한 기울어짐및 파손
165	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 갈현동 136-2	외벽 마감재 일부 오염및 파손,
166	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 갈현동 12-216	주차장입구 상부및 외벽 수평균열및 내부 수직 균열 다소.
167	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 응암동 197-33	특이사항이 없으며, 안전에는 지장이 없다고 판단됨.
168	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 신사동 6-18	건축물 양호함/ 동측 경계 담장 균열 다소.
169	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 신사동 184-3	외벽 마감재 오염및 균열 다소/ 지하 주차장 진입 외벽 일부 파손/ 지하 주차장 천장 일부 파손
170	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 신사동 303-4	도로변 담장 보수 완료/ 건축물 외부 오염.
171	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 녹번동 94-6	인접담장 담장다수 균열심함.
172	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 녹번동 35-40	주차장 외부 수평균열 , 화단 노후화
173	삼환아트빌리지/연립주택	서울특별시 은평구 녹번동 141-9	주출입구 바닥 마감재 탈락, 주차장 천장배관누수 및 작은균열 다수, 담장여러군데수직,수평균열
174	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 신사동 237-446	건축물 양호함
175	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 갈현동 271	서측 도로변 담장 균열 다소및 도장박리.
176	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 갈현동 275-33	외벽 석재 마감재 탈락/ 도로변 담장 눈에 뛰는 수직 균열/ 주차장 진입 바닥 균열
177	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 갈현동 479-2	건축물 양호함.
178	연립주택(11세대)/연립주택	서울특별시 은평구 갈현동 503-11	주차장 천장 누수 다소/ 게단참 수평균열 다소.
179	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 갈현동 522-24	주차장 천장 누수및 벽체 부분 파손.
180	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 갈현동 522-93	주차장 내부 벽체 균열 다소.
181	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 구산동 308-54	20년이상 경과된 건축물로 작은 균열 다수. 벽돌담장 부분 균열
182	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 구산동 14-18	20년이상 경과된 건축물로 작은 균열 다수. 도로측 담장 철거됨
183	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 구산동 27-33	20년이상 경과된 건축물로 작은 균열 다수. 지하주차장(램프)벽체 균열. 계단실(외부)상부 마감재 균열 탈락.
184	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 구산동 167-9	20년이상 경과된 건축물로 작은 균열 다수. 외벽(드라이비트)부분균열. 좌측 창고(판넬)축조
185	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 녹번동 86-120	주차장입구 바닥 몰탈 부분 탈락
186	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 녹번동 94-38	주차장 내부 보수함
187	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 녹번동 98-32	담장 균열및옹벽마감재탈락
188	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 녹번동 152-76	담장 크랙, 외벽 마감재 오염 및 탈락, 바닥 포장 균열.
189	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 대조동 212-6	건물 상태 양호하나 담장 일부 균열. 균열(h=1.5m X 3ea).
190	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 대조동 218-5	건물 상태 양호
191	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 불광동 246-1	건축물에 작은 균열 다수.
192	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 불광동 259-15	20년이상 경과된 건축물로 작은 균열 다수.
193	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 불광동 371-5	건축물노후로 작은 균열 다수. 지하주차장램프 외부벽체 균열다수
194	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 불광동 382-1	건축물노후로 작은 균열 다수.
195	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 불광동 385-1	건축물노후로 작은 균열 다수 및 지반(포장)부분침하.
196	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 수색동 324-6	특이사항 없음
197	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 신사동 1-63	지하주차장 진입담장 균열 다수및 천장 누수 다소.
198	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 신사동 5-11	건축물 창문 주변 균열 다소/ 북서측 (5-44,45,10) 경계 담장눈에 뛰는 균열 다수.
199	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 신사동 6-13	북서측 경계 담장 균열 다소/ 건축물 양호함
200	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 역촌동 35-53	특이사항이 없으며 안전에는 지장이 없다고 판단됨.

2018년 국가안전대진단 점검결과 공개자료(은평구)

연번	건물명	위치	주요 지적 사항
201	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 역촌동 54-2	특이사항 없으며 안전하다고 판단됨.
202	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 응암동 81-117	특이사항이 없으며, 안전에는 지장이 없다고 판단됨.
203	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 응암동 84-19	건물은 안전하다고 판단되며, 건물 좌측 경계담장 전체적으로 기울고 일부 수직 균열.(H:2.5m, L: 약20m)
204	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 응암동 95-17	특이사항이 없으며, 안전에는 지장이 없다고 판단됨
205	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 응암동 247-104	특이사항이 없으며, 안전에는 지장이 없다고 판단됨.
206	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 응암동 584-53	본건물은 특이사항이 없으며,584-52호 경계담장(H:1.8m,L:18m)이 전체적으로 노후되어 균열되고,일부는 파손(5m정도)된 상태로 방치.
207	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 신사동 3-3	외벽 마감재 노후화 되었으나 건축물및 담장 양호함.
208	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 갈현동 327-97	주차장 천장 누수및 도장 박리
209	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 신사동 5-41	주차장 입구 상부보 수평 균열/ 주차장 입구 석재 마감재 하부 균열및 파손
210	연립주택(19세대)/연립주택	서울특별시 은평구 녹번동 35-36	특이사항없슴
211	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 구산동 210-6	20년이상 경과된 건축물로 작은 균열 다수.
212	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 역촌동 21-50	건물 노후로 외벽마감재 탈락 우려되며, 지하주차장 입구 보 단부 세로 균열 및 경사 균열.
213	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 불광동 346-78	건축물노후로 작은 균열 다수.
214	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 불광동 95	건축물노후로 작은 균열 다수.
215	연립주택(14세대)/연립주택	서울특별시 은평구 갈현동 415-18	건축물 양호하나 토압으로 인한 화단 균열 다소.
216	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 갈현동 197-7	전체담장 양호하나 남측(197-9) 담장 (H-2M) 수직균열 다소.
217	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 구산동 310-1	20년이상 경과된 건축물로 작은 균열 다수
218	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 갈현동 244-10	주차장 천장 누수및 도장 박리및 오염.
219	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 구산동 188-43	20년이상 경과된 건축물로 작은 균열 다수. 지붕처마 콘크리트중성화. 담장균열
220	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 구산동 355-36	20년이상 경과된 건축물로 작은 균열 다수.
221	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 불광동 329-21	건축물노후로 작은 균열 다수.
222	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 녹번동 154-26	담장 다수수직 균열, (H2.0)
223	연립주택,근린생활시설/연립주택	서울특별시 은평구 대조동 208-15	담장균열 보수함
224	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 불광동 8-69	20년이상 경과된 건축물로 지하주차장 좌측 담장 균열 및 1층 주차장상부 균열
225	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 갈현동 6-93	발코니 하단 수평 균열및 파손/ 도로변 화단벽 수직 균열로 인한 기울어짐
226	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 불광동 329-9	건축물노후로 작은 균열 다수.
227	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 대조동 212-15	담장균열(h=1.5m X 2ea)
228	빌라/연립주택	서울특별시 은평구 갈현동 12-220	외벽 드라이비트 마감재 일부 탈락.
229	다세대주택/연립주택	서울특별시 은평구 신사동 145-2	처마 철근 노출/ 외벽 마감재 균열 다소 및 일부 탈락
230	대광연립/연립주택	서울특별시 은평구 역촌동 8-10	지하주차장 상부 보 단부 1개소 경사 균열.
231	다세대주택/연립주택	서울특별시 은평구 녹번동 43-52	담장수평수직균열,노후담장
232	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 불광동 94	건축물노후로 작은 균열 다수
233	양지에버빌/연립주택	서울특별시 은평구 갈현동 6-2	경계 코너 담장 사선 균열 다수/ 주차장 천장 부분 누수.
234	마이다스빌/연립주택	서울특별시 은평구 갈현동 479-13	주차장 입구 벽체 균열 다소/ 발코니 하부 누수및 도장 박리
235	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 녹번동 98-43	일부보수하였으나벽체마감재오염및균열
236	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 구산동 9-15	외벽측부(드라이비트)부분 균열. 지하주차장입구 벽체 균열로 누수 흔적있음.
237	-/연립주택	서울특별시 은평구 녹번동 88-1	외장재 오염, 계단 마감 파손, 바닥 포장 균열.
238	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 불광동 346-82	건축물노후로 작은 균열 다수.
239	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 불광동 382-35	건축물노후로 작은 균열 다수 (외벽마감:드라이비트)
240	연립주택/연립주택	서울특별시 은평구 응암동 197-35	특이사항이 없으며, 안전에는 지장이 없다고 판단됨.(197-36과 합병됨)
241	불광보건지소	서울특별시 은평구 연서로34길11	
242	구산보건지소	서울특별시 은평구 연서로 29-7	
243	응암보건지소	서울특별시 은평구 가좌로 195	
244	기타/은평푸드뱅크마켓	서울특별시 은평구 서오릉로 134-5	
245	삼천교	서울특별시 은평구 진관동 342-8	
246	어린이놀이시설/키즈파크 놀이터	서울특별시 은평구 불광로 20(불광동)-엔씨	
247	어린이놀이시설/짐스쿨불광점 놀이터	서울특별시 은평구 불광로 20(불광동)-팜스퀘어	
248	어린이놀이시설/롯데몰 은평 옥상 어린이놀이터	서울특별시 은평구 진관동 79-15	
249	은평구청/본관	서울특별시 은평구 은평로195	
250	은평구청/구의회동	서울특별시 은평구 은평로195	

2018년 국가안전대진단 점검결과 공개자료(은평구)

연번	건물명	위치	주요 지적 사항
251	녹번동주민센터	서울특별시 은평구 은평로195	
252	불광1동주민센터	서울특별시 은평구 진흥로15길 10	
253	불광2동주민센터	서울특별시 은평구 연서로41길 16	
254	갈현1동주민센터	서울특별시 은평구 갈현로301	
255	갈현2동주민센터	서울특별시 은평구 연서로27길 31-6	
256	구산동주민센터	서울특별시 은평구 갈현로17길 10	
257	대조동주민센터	서울특별시 은평구 연서로20길 24-3	
258	응암1동주민센터	서울특별시 은평구 백련산로 179	
259	응암2동주민센터	서울특별시 은평구 백련산로100	
260	응암3동주민센터	서울특별시 은평구 불광천로 410-7	
261	역촌동주민센터	서울특별시 은평구 연서로 59	
262	신사1동주민센터	서울특별시 은평구 은평로2길 2	
263	신사2동주민센터	서울특별시 은평구 증산로15길 47	
264	증산동주민센터	서울특별시 은평구 증산서길 89	
265	수색동주민센터	서울특별시 은평구 은평터널로 27	
266	진관동주민센터	서울특별시 은평구 진관2로 31	
267	시립은평의마을	서울특별시 은평구 갈현로15길 27-1	
268	수송보현의집	서울특별시 은평구 갈현로31길 22-7	
269	천애원희망의집	서울특별시 은평구 녹번로 7-7	
270	희망나무	서울특별시 은평구 통일로95길 37-4	
271	흰돌회	서울특별시 은평구 기좌로7가길 12	
272	수색동 공영주차장	서울특별시 은평구 수색로 224	휴대용 비상조명등 및 노후소화기, 천정 감지기 불량(4.11. 교체 완료)
273	갈현1동 공영주차장	서울특별시 은평구 갈현로41가길 16	1~2층 발신기 세트 선로 정비(3.13 정비완료)
274	새장골 공영주차장	서울특별시 은평구 통일로92다길 16-23	
275	연광초교지하 공영주차장	서울특별시 은평구 연서로35길 37	
276	서신초교지하 공영주차장	서울특별시 은평구 은평터널로 150	
277	매바위 공영주차장	서울특별시 은평구 가좌로5길 16-1	1. 수신반 소화전 충압펌프 기동등 점등, 2. 유도등 선로누전/관리실 L-M 분전반 좌10 회로 누전으로 차단기 트립 상태
278	구산동마을공원 지하공영주차장	서울특별시 은평구 서오릉로17길	지구 경종 단락으로 휴즈 단선,분전반 잠금장치 미취부
279	연신중학교지하 공영주차장	서울특별시 은평구 연서로33길 16-32	
280	봉산도시자연공원지하 공영주차장	서울특별시 은평구 가좌로11가길 지하 38-11	1. 지하1층 수진반 주 경종 출력 불량, 2. 지하2층 비상조명등 3. 지하1층 피난구 유도등(중형) 점등 불량, 배수로 및 집수정 등 정비
281	응암3동 공영주차장	서울특별시 은평구 불광천길 436	
282	은평평화공원지하 공영주차장	서울특별시 은평구 서오릉로 47	
283	봉산터널 공영주차장	서울특별시 은평구 신사동 산34번지	
284	시립 평화로운집	서울특별시 은평구 갈현로15길 27-1(구산동)	
285	서부장애인종합복지관	서울특별시 은평구 갈현로11길 30(구산동)	
286	누야하우스	서울특별시 은평구 갈현로11길 30(구산동)	
287	어린이놀이시설/구립 보듬손어린이집 놀이시설	서울특별시 은평구 은평구 통일로78길 16	
288	어린이놀이시설/구립 불광어린이집 놀이시설	서울특별시 은평구 은평구 연서로34길 28	
289	어린이놀이시설/구립 파란하늘어린이집 놀이시설	서울특별시 은평구 통일로72길 16 (불광1동, 북한산힐스테이트7차아파트)	
290	어린이놀이시설/리라어린이집 놀이시설	서울특별시 은평구 은평구 은평로21길 19-4	
291	어린이놀이시설/서문교회내 병설어린이집 놀이시설	서울특별시 은평구 은평구 가좌로10길 10	
292	어린이놀이시설/성모자애어린이집 놀이시설	서울특별시 은평구 은평구 통일로78길 10	바닥포설재공간벌어짐, 바닥벽돌 및 겊게 비치, 계단손잡이 모서리 날카로움
293	어린이놀이시설/수성어린이집 놀이시설	서울특별시 은평구 은평구 갈현로33가길 24-1	
294	어린이놀이시설/은평중앙어린이집 놀이시설	서울특별시 은평구 은평구 은평로8길 15-4	
295	어린이놀이시설/하늘한조각어린이집 놀이시설	서울특별시 은평구 은평구 역말로 14	
296	어린이놀이시설/은현어린이집 놀이시설	서울특별시 은평구 은평구 갈현로43길 9	
297	구립도서관/구산동도서관마을	서울특별시 은평구 연서로13길 29-23	기존건물사이 조인트 방수문제로 누수 원인/보수 중으로 방수전문가 자문으로 적정보수 제안함
298	구립도서관/구립증산정보도서관	서울특별시 은평구 증산로5길6(증산동)	
299	구립도서관/구립은평뉴타운도서관	서울특별시 은평구 진관2로 111-51	
300	환경기초시설/재활용집하장	서울특별시 은평구 수색로24길 16	

2018년 국가안전대진단 점검결과 공개자료(은평구)

연번	건물명	위치	주요 지적 사항
301	재활용 촉진 시설/은평구재활용센터	서울특별시 은평구 수색로24길 16	
302	은평구평생학습관/은평구평생학습관	서울특별시 은평구 서오릉로 87	
303	수색4주택재개발정비사업현장	서울특별시 은평구 수색동 361-10	
304	수색9주택재개발정비사업현장	서울특별시 은평구 증산서길 1-17	
305	수색아파트	서울특별시 은평구 은평터널로2길 13	외벽 균열 및 철근 노출
306	단독주택	서울특별시 은평구 수색로18길 55	
307	문화주택	서울특별시 은평구 수색로18길 29	
308	담장	서울특별시 은평구 증산로7길 25	
309	담장	서울특별시 은평구 증산로7길 28-26	
310	담장	서울특별시 은평구 증산로7길 31-11	
311	담장	서울특별시 은평구 증산로7길 31-10	
312	담장	서울특별시 은평구 증산로7길 12-11	
313	석축	서울특별시 은평구 증산로7길 31-10 뒤편	
314	담장	서울특별시 은평구 은평터널로 34-16	
315	담장	서울특별시 은평구 은평터널로 50-26	
316	담장	서울특별시 은평구 은평터널로2길 11-22	
317	담장	서울특별시 은평구 은평터널로 50-11	
318	담장	서울특별시 은평구 은평터널로 34-12	
319	담장	서울특별시 은평구 은평터널로 46	
320	담장	서울특별시 은평구 은평터널로 50-23	
321	담장	서울특별시 은평구 은평터널로 50-17	
322	담장	서울특별시 은평구 은평터널로2길 1-15	
323	담장	서울특별시 은평구 은평터널로 34-8	
324	담장	서울특별시 은평구 은평터널로2길 11	
325	담장	서울특별시 은평구 수색로14길 31	
326	은빛주택	서울특별시 은평구 갈현로15길 20-9(구산동)	
327	구산노인의집	서울특별시 은평구 은평구 연서로 15길 46-11,202호	
328	신사1노인의집	서울특별시 은평구 갈현로3길 18-1, 203호(신사동)	
329	신사2노인의집	서울특별시 은평구 증산로19길 14-7, 201호(신사동)	
330	역촌노인의집	서울특별시 은평구 은평로3길 19-8, 301호(역촌동)	
331	시립은평노인종합복지관	서울특별시 은평구 연서로415(진관동)	
332	역촌노인복지관	서울특별시 은평구 연서로3나길 11-30(역촌동)	
333	갈현노인복지관	서울특별시 은평구 통일로 89길 12-6(갈현1동)	
334	응암노인복지관	서울특별시 은평구 응암로21가길 5-1(응암3동)	
335	불광노인복지관	서울특별시 은평구 연서로32길 17-11(불광1동)	
336	신사노인복지관	서울특별시 은평구 증산로15길 47(신사2동)	
337	대조노인복지관	서울특별시 은평구 역말로9길 27(대조동)	
338	일심경로당	서울특별시 은평구 은평로21길 36-2(녹번동)	
339	녹색경로당	서울특별시 은평구 은평로11길 21(녹번동)	
340	송암경로당	서울특별시 은평구 불광로5길 6-12(불광동)	
341	대광경로당	서울특별시 은평구 불광로2길 4-3(불광동)	리모델링 공사 시행
342	새장공경로당	서울특별시 은평구 연서로37길 47(불광동)	노후전기시설 보수
343	박석어버이 경로당	서울특별시 은평구 통일로92가길 5(불광동)	
344	갈현어버이 경로당	서울특별시 은평구 통일로89길 12-6(갈현동)	
345	효경골 경로당	서울특별시 은평구 갈현로29길 49(갈현동)	
346	갈현2동 경로당	서울특별시 은평구 연서로17길 46-12(갈현동)	
347	구산 경로당	서울특별시 은평구 서오릉로21길 11-8(구산동)	
348	구산거북 경로당	서울특별시 은평구 연서로13길 29-7, 5층(구산동)	
349	대추말 경로당	서울특별시 은평구 통일로71길 24-40(대조동)	
350	응암제일 경로당	서울특별시 은평구 백련산로 159-3(응암동)	

2018년 국가안전대진단 점검결과 공개자료(은평구)

연번	건물명	위치	주요 지적 사항
351	매바위 경로당	서울특별시 은평구 응암로22길 13-9(응암동)	
352	덕인 경로당	서울특별시 은평구 응암로21가길 5-1(응암동)	
353	충암 경로당	서울특별시 은평구 가좌로7길 9-15(응암동)	
354	역마을 경로당	서울특별시 은평구 진흥로1길 32-23(역촌동)	
355	역촌 경로당	서울특별시 은평구 연서로3나길 11-30(역촌동)	
356	연서 경로당	서울특별시 은평구 연서로6길 8-2(역촌동)	
357	신사1동 경로당	서울특별시 은평구 갈현로3나길 6(신사동)	
358	장수 경로당	서울특별시 은평구 은평터널로 143-5(신사동)	
359	증산할머니 경로당	서울특별시 은평구 증산로9길 25(증산동)	
360	증산제2경로당	서울특별시 은평구 증산로9길 6-17(증산동)	
361	물빛경로당	서울특별시 은평구 수색로22가길 6-8(수색동)	
362	상동경로당	서울특별시 은평구 은평터널로 48(수색동)	
363	구룡경로당	서울특별시 은평구 수색로 388-7(수색동)	
364	수색중앙 경로당	서울특별시 은평구 수색로18나길 7(수색동)	
365	여기소 경로당	서울특별시 은평구 의상봉길 8(진관동)	
366	양천리 경로당	서울특별시 은평구 진흥로12길 9-1(녹번동)	
367	믿음의집 경로당	서울특별시 은평구 역말로10길 30-1.4~5층(역촌동)	
368	증산 경로당	서울특별시 은평구 증산로9길 26-3(증산동)	
369	수색할머니 경로당	서울특별시 은평구 은평터널로2길 1-5(수색동)	
370	시니어캐슬클라시온	서울특별시 은평구 은평로21길 34-5(녹번동)	
371	성우회	서울특별시 은평구 통일로길92길 13(불광동)	
372	노블케어스	서울특별시 은평구 응암로 353(녹번동)	
373	노블타운 요양원	서울특별시 은평구 서오릉로 35(녹번동)	
374	마추미실버케어 응암점	서울특별시 은평구 응암로13길 11-7, 2,3,4,5,10,11층(응암동)	
375	붓다마을	서울특별시 은평구 연서로48길 41(진관동)	
376	수색실버케어	서울특별시 은평구 수색로 272-1(수색동)	
377	써니요양원	서울특별시 은평구 증산로15길 26(신사동)	
378	엘림요양원	서울특별시 은평구 응암로 348(녹번동)	
379	은평실버랜드요양원	서울특별시 은평구 연서로21길 27-20(갈현동)	
380	은평요양원	서울특별시 은평구 진흥로 47, 1,3,4,5층(역촌동)	
381	은평효실버요양원	서울특별시 은평구 연서로 17(역촌동)	
382	자비의집	서울특별시 은평구 서오릉로 30-17(녹번동)	
383	정원노인요양원	경기도 파주시 광탄면 장지산로200번길 32-83	
384	정원치매노인요양센터	경기도 파주시 광탄면 장지산로200번길 32-83	
385	해피안	서울특별시 은평구 연서로15길 27-2(구산동)	
386	녹번실버	서울특별시 은평구 통일로57길 5-10(녹번동)	
387	갈현 효 요양원	서울특별시 은평구 갈현로270 (갈현동)	
388	로뎀요양원	서울특별시 은평구 통일로72길 31(불광동)	
389	백산실버	서울특별시 은평구 응암로4길 25-1, 5,6층(응암동)	
390	사랑가득요양원1호	서울특별시 은평구 수색로14길 5-3, 5층(수색동)	
391	사랑가득요양원2호	서울특별시 은평구 수색로14길 5-3, 6층(수색동)	
392	시온노인요양원	서울특별시 은평구 갈현로 270, 4층(갈현동)	
393	주안요양원	서울특별시 은평구 서오릉로13길 10(구산동)	
394	참좋은요양원	서울특별시 은평구 가좌로 306, 2층(신사동)	
395	(협)노인돌봄은평요양원	서울특별시 은평구 가좌로 306, 3층(신사동)	실내소화전 옆 신발장 이동조치
396	가온실버케어	서울특별시 은평구 가좌로 306, 4층(신사동)	스프링쿨러 옆 설치 전등위치 이동
397	역촌데이케어센터	서울특별시 은평구 연서로3나길 11-30(역촌동)	
398	갈현데이케어센터	서울특별시 은평구 통일로89길 12-6(역촌동)	
399	은평데이케어센터	서울특별시 은평구 연서로 415(진관동)	
400	인덕데이케어센터	서울특별시 은평구 연서로48길 41(진관동)	

2018년 국가안전대진단 점검결과 공개자료(은평구)

연번	건물명	위치	주요 지적 사항
401	불광데이케어센터	서울특별시 은평구 연서로32길 17-11(불광동)	
402	신명데이케어센터	서울특별시 은평구 증산로15길 47(신사동)	
403	구산데이케어센터	서울특별시 은평구 연서로13길 1, 301호(구산동)	
404	다솜실버데이케어센터	서울특별시 은평구 서오릉로15길 5-11(구산동)	
405	구파발성당데이케어센터	서울특별시 은평구 진관2로 29-16(진관동)	
406	갈현동성당데이케어센터	서울특별시 은평구 통일로83길 24-9(갈현동)	
407	은평신사데이케어센터	서울특별시 은평구 은평로 6(신사동)	
408	조은복지협동조합데이케어센터	서울특별시 은평구 서오릉로31(녹번동)	
409	행복창조노인복지센터	서울특별시 은평구 응암로21길 10(응암동)	
410	물빛데이케어센터	서울특별시 은평구 수색로 256, 2층 (수색동)	
411	해피데이케어센터	서울특별시 은평구 진흥로 91-1, 4-5층 (역촌동)	
412	에이스종합복지	서울특별시 은평구 통일로65길 26, 4, 5층 (대조동)	
413	응암데이케어	서울특별시 은평구 백련산로 133, 6층 (응암동)	
414	한국주야간복지센터	서울특별시 은평구 연서로17길 13, 5층 (갈현동)	
415	김동은데이케어센터	서울특별시 은평구 갈현로 44, 2층 (신사동)	
416	우리데이케어센터	서울특별시 은평구 통일로 884(불광동)	
417	늘푸른노인복지센터	서울특별시 은평구 갈현로 139(구산동)	
418	한마음종합복지센터	서울특별시 은평구 연서로 73(역촌동)	
419	백산실버2	서울특별시 은평구 응암로4길 25-1, 5층 (응암동)	
420	사랑방데이케어	서울특별시 은평구 서오릉로 94, 101동 2층 201-2호 (대조동)	
421	길 재가노인복지센터	서울특별시 은평구 연서로19길 40 (갈현동)	
422	서울특별시서북병원장례식장	서울특별시 은평구 갈현로 7길 49(역촌동)	
423	청구성심병원장례식장	서울특별시 은평구 통일로 873(갈현동)	
424	은평장례식장	서울특별시 은평구 통일로 935(갈현동)	
425	불광 미성(11동)	서울특별시 은평구 통일로 780(불광동)	건물 입구 외벽 균열 발생, 복도 일부 도장박락 및 노후화
426	주택	서울특별시 은평구 불광로5가길 7-1	노후 건축물로 지붕덮개 강풀 및 우천대비 관리 요하며 건물 외벽 균열에대한 보수 및 지속적인 관리가 필요함.
427	주택	서울특별시 은평구 불광로5가길 5-3	강풍시 전도위험이 있으므로 철거 및 보완조치 필요함.
428	주택	서울특별시 은평구 통일로68가길 3-17	발코니 철근노출 부식부분 보수요함, 담장 재축조 및 균열부위 조속히 보수 요함, 도로측 담장 즉시 보수 요함.
429	주택	서울특별시 은평구 통일로68가길 18-14	건물 외벽 균열 및 담장 옹벽(석축)에 대한 보수,보강 및 지속적 관리가 필요, 우천시 집중관리 필요
430	주택	서울특별시 은평구 역말로 158-6	지붕천막 보수 및 담장 균열부위 지속적인 관리 필요
431	주택	서울특별시 은평구 통일로71가길 20	지붕마감재 보수 및 담장 균열부분 보수 필요
432	주택	서울특별시 은평구 역말로10길 1-12	지붕 보수 및 건물외벽 균열부위 관리 필요
433	주택	서울특별시 은평구 역말로10가길 4-26	강풍시 비산 우려로 빠른 철거 필요
434	주택	서울특별시 은평구 역말로10길 3-12	옹벽(석축) 및 담장 균열부위 보수,보강 필요
435	주택	서울특별시 은평구 역말로10길 1-37	건물외벽 균열부위 보수 필요
436	주택	서울특별시 은평구 통일로69길 26-10	건물외벽 균열 부위 보수 및 옹벽(석축) 및 담장 철거 후 재축조 필요
437	주택	서울특별시 은평구 역말로10가길 5	건물 노후화에 따른 균열로 보수 필요, 지하층에 대해 외부침수 방지(차단)시설 필요, 2층난간 보수 필요
438	주택	서울특별시 은평구 진흥로13길 26-8	균열 및 노출부분 보수 필요
439	주택	서울특별시 은평구 역말로10가길 4-30	지붕천막 및 담장 균열부위 보수 필요
440	주택	서울특별시 은평구 통일로69길 36-10	건물 노후화에 따른 균열 보수 필요
441	주택	서울특별시 은평구 갈현로41길 61	외벽 담장 및 석축 균열부분 보수 필요
442	주택	서울특별시 은평구 갈현로41길 61-1	외벽 균열/철근 노출 부식 부분 보수 필요
443	주택	서울특별시 은평구 갈현로41길 54	외벽/측면 상부담장 균열 부분 보수 필요
444	주택	서울특별시 은평구 갈현로41길 45-5	외부균열 및 후면 처마하부 철근노출부분 보수 및 담장 재축조 필요
445	주택	서울특별시 은평구 갈현로39길 12-12	후면 지반침하부분 성토 필요
446	주택	서울특별시 은평구 갈현로41길 45-9	담장 재축조 필요
447	주택	서울특별시 은평구 갈현로41길 59	외벽 및 담장 균열 부분 보수 필요
448	주택	서울특별시 은평구 갈현로41길 57-2	외벽 및 담장 균열부분 보수 및 지붕 보수 필요
449	주택	서울특별시 은평구 갈현로45가길 9-6	외벽 균열부분 및 철근 노출부분 보수 필요
450	주택	서울특별시 은평구 갈현로41길 55	창호 인방상부 조적벽 균열부분 보수 필요

2018년 국가안전대진단 점검결과 공개자료(은평구)

연번	건물명	위치	주요 지적 사항
451	주택	서울특별시 은평구 갈현로37길 60	북동측옹벽 균열부분 보수 필요
452	주택	서울특별시 은평구 갈현로41길 57-1	아스팔트싱글 탈락부위 보수 필요
453	주택	서울특별시 은평구 갈현로41길 50-6	처마마감재 및 철근노출부분 보수 필요
454	주택	서울특별시 은평구 갈현로41다길 19 외 2	담장 균열부분 보수 필요
455	주택	서울특별시 은평구 갈현로37길 7-4	석축위 난간(목재) 재설치 필요
456	주택	서울특별시 은평구 갈현로41길 13-4	후면담장 및 현광 우측 담장 재축조 필요
457	주택	서울특별시 은평구 갈현로41가길 33-1	외벽 균열부분 및 담장 균열부분 보수 필요
458	주택	서울특별시 은평구 갈현로45나길 5-10	마감재 및 철근 노출부분 보수하고 담장 균열부분은 은행나무 제거 후 보수 필요
459	주택	서울특별시 은평구 갈현로41길 39	담장 균열부분 보수 필요
460	주택	서울특별시 은평구 갈현로37가길 13-6	담장 균열부분 보수 필요
461	주택	서울특별시 은평구 갈현로41다길 14	처마 보수 필요
462	주택	서울특별시 은평구 갈현로41다길 15-4	화재로 인한 비산먼지 등으로 주변 민원 발생 가능성 있어 조속한 철거 필요
463	주택	서울특별시 은평구 갈현로41가길 7-20	건물 및 담장 노후화에 따른 균열로 보수 필요
464	주택	서울특별시 은평구 갈현로37가길 10-10	건물 노후화에 따른 균열로 보수 필요, 옹벽(석축) 및 담장 균열부분 보수 필요
465	주택	서울특별시 은평구 갈현로41길 15-1	건물 노후화에 따른 균열로 부시 필요, 담장 보수-보강 필요
466	주택	서울특별시 은평구 갈현로41가길 6	건물 노후화에 따른 균열로 보수 필요, 담장 강풍시 전도위험 잇으므로 철거 및 보완조치 필요
467	주택	서울특별시 은평구 갈현로45나길 5-4	건물 노후화에 따른 외부마감 탈락 및 외부 드라이비트 보수보강 필요.
468	급경사지	서울특별시 은평구 갈현동 281-208	
469	급경사지	서울특별시 은평구 응암동 742-31	
470	대형공사장	서울특별시 은평구 응암동 3 일대	
471	대형공사장	서울특별시 은평구 응암동 36 일대	
472	대형공사장	서울특별시 은평구 응암동 419 일대	
473	대형공사장	서울특별시 은평구 응암동 455-25 일대	
474	박석고개정압기	서울특별시 은평구 진관동 산110-28(박석고개 삼거리)	
475	상림마을정압기	서울특별시 은평구 진관동 15-19(상림마을 도서관 맞은편)	
476	구파발역정압기	서울특별시 은평구 구파발역 환승주차장 인근 녹지	
477	시립서북병원	서울특별시 은평구 갈현로7길 49-1(역촌동)	
478	은평구청환경플랜트	서울특별시 은평구 통일로 1053(진관동)	
479	학교법인카톨릭학원	서울특별시 은평구 통일로 1021(진관동)	
480	은평소방서	서울특별시 은평구 통일로 962(진관동)	
481	은평소방서(수색119안전센터)	서울특별시 은평구 수색로 320(수색동)	
482	서울시119특수구조단	서울특별시 은평구 통일로 1031-21(진관동)	
483	서울소방학교	서울특별시 은평구 통일로 1031-21(진관동)	
484	연립주택/신대그린빌라	서울특별시 은평구 갈현동 243-50	외벽 드라이비트 균열 다수/ 뒷편 도로변 담장 파손 및 243-30과의 경계담장 균열 다소
485	연립주택/양지하이츠빌라	서울특별시 은평구 갈현동 275-128	화단(H-1.5M) 눈에 뛰는 수직균 / 주현관 계단 파손/ 처마 철근 노출/ 계단실 수평 균열 다수.
486	연립주택/두성빌라	서울특별시 은평구 갈현동 327-14	건축물및 부대시설 양호함.
487	연립주택/거붕하이츠	서울특별시 은평구 갈현동 327-18	건축물및 부대시설 양호함.
488	연립주택/갈현맨션	서울특별시 은평구 갈현동 391-12	건축물 내외부 벽체 균열 다수/ 북측 경계담장 균열 다수
489	연립주택/주택	서울특별시 은평구 갈현동 464-24	건축물 노후화로 인한 오염/ 발코니 및 처마하부 철근 노출.
490	연립주택/주택	서울특별시 은평구 갈현동 504-19	외벽 마감재 오염및 일부 파손.
491	연립주택/갈현연립	서울특별시 은평구 갈현동 511-8	발코니 하부 수평균열 다소/ 바닥침하.
492	연립주택/예일연립	서울특별시 은평구 갈현동 515-11	외벽 조적 마감재 백화 현상및 오염/주차장 바닥 일부 균열.
493	연립주택/우성진연립	서울특별시 은평구 갈현동 520-1	건축물 노후화로 인한 오염및 균열 다소/ 경계 담장 사선균열 다수.
494	연립주택/진양빌라	서울특별시 은평구 갈현동 522-3	건축물 내외부 균열 다수및 오염/ 주변 담장 균열 다수
495	연립주택/빌마로니에	서울특별시 은평구 갈현동 6-56	외벽 드라이비트 마감재 오염및 균열다수/ 경계담장 수평균열 다소
496	연립주택/연서주택	서울특별시 은평구 구산동 100-7	20년이상 경과된 건축물로 작은 균열 다수. 담장붕괴
497	연립주택/태평빌라	서울특별시 은평구 구산동 15-1	1층 주출입구 바닥, 벽체 균열. 담장기둥 부분보수. 담장 균열.
498	연립주택/백합연립	서울특별시 은평구 구산동 16-29	20년이상 경과된 건축물로 작은 균열 다수. 담장균열. 발코니 도색탈락.
499	연립주택/주택	서울특별시 은평구 구산동 16-53	30년이상 경과된 건축물로 작은 균열 다수. 담장 균열 및 안쪽으로 기울어짐(전도위험)
500	연립주택/남경하이츠 빌라	서울특별시 은평구 구산동 167-4	20년이상 경과된 건축물로 작은 균열 다수. 1층외부계단파손. 발코니 도색탈락

2018년 국가안전대진단 점검결과 공개자료(은평구)

연번	건물명	위치	주요 지적 사항
501	연립주택/대신 빌리지	서울특별시 은평구 구산동 17-51	20년이상 경과된 건축물로 작은 균열 다수. 외벽(주차장)균열. 화단균열.
502	연립주택/훼미리 타운	서울특별시 은평구 구산동 177-34	외벽(드라이비트)부분 균열. 바닥포장균열. 지하주차장 천장 도색탈락.
503	연립주택/다세대주택	서울특별시 은평구 구산동 177-85	20년이상 경과된 건축물로 작은 균열 다수. 지붕처마 콘크리트중성화.
504	연립주택/대지빌라	서울특별시 은평구 구산동 180-14	20년이상 경과된 건축물로 작은 균열 다수. 지붕처마 콘크리트중성화로 철근노출부식. 담장균열
505	연립주택/보람빌라	서울특별시 은평구 구산동 180-16	30년 이상 경과된 건축물로 작은 균열 다수. 담장 균열 및 기울어짐(전도위험). 백화현상. 외벽(발코니하부)균열.
506	연립주택/연서연립	서울특별시 은평구 구산동 210-4	20년이상 경과된 건축물로 작은 균열 다수. 백화현상.
507	연립주택/연서맨션	서울특별시 은평구 구산동 211-1	20년이상 경과된 건축물로 작은 균열 다수. 백화현상.
508	연립주택/거북 맨션	서울특별시 은평구 구산동 211-12	20년이상 경과된 건축물로 작은 균열 다수. 주출입구 상부 누수흔적 있음
509	연립주택/명진한양빌라	서울특별시 은평구 구산동 26-23	20년이상 경과된 건축물로 작은 균열 다수. 담장균열.
510	연립주택/삼성연립	서울특별시 은평구 구산동 26-45	20년이상 경과된 건축물로 작은 균열 다수. 부분침하로 1층출입구하부 균열.
511	연립주택/호성로얄빌라	서울특별시 은평구 구산동 27-10	20년이상 경과된 건축물로 작은 균열 다수. 주차장 상부 누수로 천막설치.
512	연립주택/예원빌라	서울특별시 은평구 구산동 306	20년이상 경과된 건축물로 작은 균열 다수. 담장 균열로 기울어짐
513	연립주택/하얀연립	서울특별시 은평구 구산동 308-2	외벽 횡균열. 지붕처마콘크리트중성화로 철근노출 부식. 담장 균열보수하였으나 도로측으로 기울어짐
514	연립주택/-	서울특별시 은평구 구산동 308-5	건축물에 작은 균열 다수. 주차장바닥 아스콘으로 포장 보수됨
515	연립주택/대창연립	서울특별시 은평구 구산동 356-7	40년이상 경과된 건축물로 작은 균열 다수. 외벽줄눈 부식.
516	연립주택/남경빌라	서울특별시 은평구 구산동 7-24	20년이상 경과된 건축물로 작은 균열 다수. 담장균열 및 기울어짐.
517	연립주택/주택	서울특별시 은평구 녹번동 169-30	건축물 담장 노후로 균열다수, 현관바닥파손
518	연립주택/태성빌라	서울특별시 은평구 녹번동 29-46	건물 노후화로 인한 잔 균열 다수. 1층 주차장 철근 노출 및 큰 균열 다수. 담장 큰 균열 다수.
519	연립주택/삼원빌라	서울특별시 은평구 녹번동 73-2	외부 발코니 균열, 마감
520	연립주택/현대연립	서울특별시 은평구 녹번동 76-15	담장 균열 및 다소 기움.
521	연립주택/현대연립	서울특별시 은평구 녹번동 76-33	담장일부보수하여으나 다수의 균열 및 , 처마 콘크리트 탈락
522	연립주택/태영빌라	서울특별시 은평구 녹번동 86-160	담장 균열, 계단실 균열다수
523	연립주택/현대빌라	서울특별시 은평구 녹번동 94-2	1층 석재 마감 탈락. 주차장 내부 잔균열 다수.
524	연립주택/충효연립	서울특별시 은평구 녹번동 94-25	옹벽 잔균열. . 주차장 내부 보수
525	연립주택/가든빌라	서울특별시 은평구 녹번동 94-8	처마철근 노출 및 부식. 외부계단 부식. 외벽 조적 보수 ,후면스라브 노후됨
526	연립주택/범우빌라	서울특별시 은평구 대조동 195-17	건물외벽이 노후로 마감재가 일부 탈락되었으나 안전에는 지장이 없다고 판단되며 담장 균열있음.(h=2.0m X 3ea, l=3.0m X 2ea)
527	연립주택/주택	서울특별시 은평구 대조동 209-14	건물 상태 양호하나 담장 균열.(h=1.5m X 5ea)
528	연립주택/부림주택	서울특별시 은평구 대조동 22-13	발코니 하부크랙, 담장균열심함 H=1.0m. 현관문파손.
529	연립주택/예일빌라	서울특별시 은평구 대조동 55-8	맨홀주위 및 주차장 바닥 크랙,담장일부잔크랙있음
530	연립주택/동양빌라	서울특별시 은평구 대조동 74-101	건물외벽이 노후로 마감재가 일부 탈락되었으나 안전에는 지장이 없다고 판단되며 담장 균열(h=1.2m X 2ea, l=4.0m) 위험이 있음.
531	연립주택/서안맨션	서울특별시 은평구 대조동 74-7	건물 상태 양호하나후면 담장 일부 균열.(l=2.0m, h=2.0m)
532	연립주택/주택	서울특별시 은평구 불광동 120	20년이상 경과된 건축물로 작은 균열 다수.
533	연립주택/수정연립	서울특별시 은평구 불광동 143-9	30년이상 경과된 건축물로 균열다수. 도로측 담장균열로 전도위험있음.
534	연립주택/가든빌라	서울특별시 은평구 불광동 158	지반(포장)균열. 화단균열로 기움.
535	연립주택/경남연립	서울특별시 은평구 불광동 16-110	30년이상 경과된 건축물로 균열다수. 지하층(나동)발코니하부 콘크리트중성화로 철근노출 부식.
536	연립주택/삼화연립	서울특별시 은평구 불광동 16-237	30년이상 경과된 건축물로 균열 다수. 콘크리트중성화로 처마 철근노출 부식
537	연립주택/진양주택	서울특별시 은평구 불광동 16-239	30년이상 경과된 건축물로 균열 다수. 지붕 기와탈락.
538	연립주택/진양주택	서울특별시 은평구 불광동 16-240	30년이상 경과된 건축물로 균열 다수. 후면 옹벽(사면) 균열.
539	연립주택/교우연립	서울특별시 은평구 불광동 170-104	30년이상 경과된 건축물로 균열 다수. 콘크리트중성화로 처마 철근노출 부식.
540	연립주택/주택	서울특별시 은평구 불광동 170-66	30년이상 경과된 건축물로 균열 다수. 콘크리트중성화로 처마 철근노출 부식.
541	연립주택/불광주택	서울특별시 은평구 불광동 170-87	30년이상 경과된 건축물로 균열 다수. 2층 발코니하부 콘크리트 탈락(중성화)
542	연립주택/연립주택,제2종근린생활시설	서울특별시 은평구 불광동 184-9	건축물에 작은 균열 다수.
543	연립주택/광천연립	서울특별시 은평구 불광동 219-12	주출입구 앞 지반침하 보수됨. 도로측 담장 균열. 후면 옹벽 균열.
544	연립주택/무지개연립	서울특별시 은평구 불광동 227-3	건축물에 작은 균열 다수. 백화현상.
545	연립주택/수양빌라	서울특별시 은평구 불광동 24-3	30년이상 경과된 건축물로 작은 균열 다수. 백화현상. 도색탈락.
546	연립주택/진광연립	서울특별시 은평구 불광동 301-9	건축물노후로 작은 균열다수. 측부 담장 균열.
547	연립주택/대원연립	서울특별시 은평구 불광동 304-21	40년경과된 건축물로 균열 다수. 콘크리트중성화로 철근노출 부식.
548	연립주택/근린생활시설 및 연립주택	서울특별시 은평구 불광동 330-27	건축물노후로 작은 균열 다수.
549	연립주택/우남연립	서울특별시 은평구 불광동 337-1	건축물노후로 작은 균열 다수.
550	연립주택/가든빌라	서울특별시 은평구 불광동 344-35	건축물노후로 작은 균열 다수.

2018년 국가안전대진단 점검결과 공개자료(은평구)

연번	건물명	위치	주요 지적 사항
551	연립주택/주택	서울특별시 은평구 불광동 346-25	40년이상 경과된 건축물로 균열 다수. 콘크리트중성화로 철근노출. 담장 균열 및 기울어짐
552	연립주택/태창연립	서울특별시 은평구 불광동 346-48	30년이상 경과된 건축물로 균열 다수. 석축줄눈탈락 및 옹벽 균열 다수
553	연립주택/주택	서울특별시 은평구 불광동 346-50	30년이상 경과된 건축물로 균열 다수. 특히 지하층외벽 균열
554	연립주택/보령주택	서울특별시 은평구 불광동 391-12	건축물노후로 작은 균열 다수.
555	연립주택/청도렉스	서울특별시 은평구 불광동 391-45	건축물노후로 작은 균열 다수. 콘크리트중성화로 처마철근노출부식.
556	연립주택/북한산 캐슬	서울특별시 은평구 불광동 391-95	외벽마감(드라이비트)부분탈락. 필로티 벽체(단열재)에 방화 흔적있음.
557	연립주택/유엔빌라	서울특별시 은평구 불광동 400-63, 403	건축물노후로 작은 균열 다수. 지하주차장 상부 철골보강 상태 유지중.
558	연립주택/산빌라	서울특별시 은평구 불광동 402-1	건축물노후로 작은 균열 다수.
559	연립주택/가든파크빌라	서울특별시 은평구 불광동 403-1	건축물노후로 작은 균열 다수.
560	연립주택/연서빌라	서울특별시 은평구 불광동 444-13	30년이상 경과된 건축물로 균열 다수.
561	연립주택/정우빌라	서울특별시 은평구 불광동 454-1	건축물노후로 작은 균열 다수. 백화현상
562	연립주택/하얀연립	서울특별시 은평구 불광동 479-1	40년이상 경과된 건축물로 균열 다수 및 도로측 석축줄눈 탈락.
563	연립주택/주택	서울특별시 은평구 불광동 480-226	40년이상 경과된 건축물로 균열 다수 및 처마 마감재 탈락.
564	연립주택/윤현맨션	서울특별시 은평구 불광동 484-92	건축물노후로 작은 균열 다수.
565	연립주택/대호북악빌라	서울특별시 은평구 불광동 56-3	외벽 백화현상. 도로측 담장균열. 콘크리트중성화로 처마철근노출 부식
566	연립주택/연신하이츠빌라	서울특별시 은평구 불광동 76-1	건축물노후로 작은 균열 다수. 지붕파라펫 마감재 탈락.
567	연립주택/청송하이츠맨션	서울특별시 은평구 불광동 8-54	20년이상 경과된 건축물로 작은 균열 다수.
568	연립주택/연립주택및 근린생활시설	서울특별시 은평구 불광동 8-64	20년이상 경과된 건축물로 작은 균열 다수.
569	연립주택/현대연립	서울특별시 은평구 불광동 92	30년이상 경과된 건축물로 작은 균열 다수.
570	연립주택/한진빌라	서울특별시 은평구 신사동 1-155	진입로 벽돌 담장및 바닥 눈에 뛰는 균열 다소.
571	연립주택/다세대주택	서울특별시 은평구 신사동 145-2	처마 철근 노출/ 외벽 마감재 균열 다소 및 일부 탈락
572	연립주택/숭실연립	서울특별시 은평구 신사동 169-43	도로변 담장 5도정도 기울어짐/ 건축물 노후화로 인해 철근 일부 노출및 균열/ 계단실 천창 누수.
573	연립주택/동심빌라	서울특별시 은평구 신사동 1-77	서측담장 균열 다수/ 출입구 석재 마감재 백화현상및 누수.
574	연립주택/혜원연립	서울특별시 은평구 신사동 19-101	남측경계 담장 지지대 보강 되어져 있으나 눈에 뛰는 수직 균열 다수
575	연립주택/예원연립 나동	서울특별시 은평구 신사동 19-169	건축물 노후화로 계단 파손/ 일부 철근 노출/ 벽체 균열 다수
576	연립주택/장미타운	서울특별시 은평구 신사동 19-192	남측 경계 담장 수직균열 다수/ 남측 화단벽 토압으로 인한 기울어짐/ 건축물 벽체 균열 다소
577	연립주택/장미타운	서울특별시 은평구 신사동 19-193	계단 파손/ 화단벽 (H=1~2M,L=8M) 눈에 뛰는 균열 다수.
578	연립주택/홍일연립	서울특별시 은평구 신사동 20-1	도로변 담장 균열 다수/ 건축물 내부 마감재 탈락
579	연립주택/해동연립	서울특별시 은평구 신사동 208-11	처마및 발코니 철근 노출/ 화단벽 토압으로 인한 균열및 기울어짐/ 도로변 주차장 토압으로 인해 기울어짐및 난간 없음.
580	연립주택/해동연립	서울특별시 은평구 신사동 208-7	북측 발코니 하부 철재 파이프로 지지한 상태/ 처마 철근 노출/ 외벽 조적 마감재 균열 다소/ 북측 코너 담장 눈에 뛰는 수직 균열
581	연립주택/정우연립 비가동	서울특별시 은평구 신사동 237-486	건축물 노후화로 인해 마감재 탈락및 처마 철근 노출/ 도로변 화단 균열및 기울어짐.
582	연립주택/예일하이츠빌라	서울특별시 은평구 신사동 261-28	도로변 담장 파손/ 건축물 노후화로 인한 오염및 처마 철근 노출
583	연립주택/다세대주택	서울특별시 은평구 신사동 266-34	외부 마감재 탈락및 낙석 우려/ 일부 철근 노출/ 벽체 균열 보임
584	연립주택/예성연립	서울특별시 은평구 신사동 269-6	건축물 외벽 균열 다소및 파손/ 주차장과 동측 도로 경계부분 추락 위험
585	연립주택/금실연립	서울특별시 은평구 신사동 270-6	건축물 노후화로 인한 일부 철근 노출/ 도로변 담장 눈에 뛰는 균열 다수
586	연립주택/삼익빌라	서울특별시 은평구 신사동 300	건축물 노후화로 인한 마감재 오염및 균열 다소/ 도로변 담장 균열 다수및 약간 기울어짐
587	연립주택/동진빌라	서울특별시 은평구 신사동 300-154	남측옹벽 균열 다소/ 계단옆 대지에서 누수중.
588	연립주택/동진연립	서울특별시 은평구 신사동 300-156	건축물 외부 오염/ 남측 옹벽 균열 다소.
589	연립주택/남양연립	서울특별시 은평구 신사동 302	건축물 측면 눈에뛰는 균열 다수/ 남서측 도로변 난간 파손및 기울어짐
590	연립주택/은평빌라	서울특별시 은평구 신사동 337-22	건축물 노후화로 인한 일부 파손/ 도로변및 경계담장 균열 다수/ 바닥 깨짐.
591	연립주택/주택	서울특별시 은평구 신사동 337-7	일부 철근 노출/ 건축물 눈에뛰는 큰 균열 다수및 누수
592	연립주택/주택	서울특별시 은평구 신사동 344-1	도로변 담장 및 주차장 진입로 담장 균열및 파손/ 외벽 드라이비트 마감재 균열 다수.
593	연립주택/삼인맨션	서울특별시 은평구 신사동 349-27	외벽 마감재 오염및 균열 다소/ 주차장 진입구 상단보 사선규열및 내부 균열다소
594	연립주택/성우빌라	서울특별시 은평구 신사동 349-7	외벽 벽돌 마감재 오염및 균열 다소.
595	연립주택/삼인맨션	서울특별시 은평구 신사동 349-8	건축물 노후화로 인한 마감재 내외부 마감재 오염/ 화단벽및 주차장 눈에 뛰는 균열 다수..
596	연립주택/근생및연립주택	서울특별시 은평구 신사동 356-3	건축물 양호함/ 북측 도로변 경계 담장 하부 파손으로 인한 기울어짐
597	연립주택/신사빌라	서울특별시 은평구 신사동 39-1	주차장 습기로 인해 마감재 탈락및 오염
598	연립주택/공동주택	서울특별시 은평구 신사동 4-39	외벽 마감재 오염및 균열 다소.
599	연립주택/아담연립	서울특별시 은평구 신사동 5-46	외벽 벽돌 마감재 백화 현상및 균열 다소
600	연립주택/부린서주택	서울특별시 은평구 신사동 6-16	건축물및 담장 노후화로 오염및 균열 다소.

2018년 국가안전대진단 점검결과 공개자료(은평구)

연번	건물명	위치	주요 지적 사항
601	연립주택/신성맨션	서울특별시 은평구 신사동 6-9	건축물 양호함/ 지하주차장 창문 주변 수직균열.
602	연립주택/리우빌라트	서울특별시 은평구 신사동 98-1외 3	건축물및 주변 담장 양호함.
603	연립주택/삼호빌라	서울특별시 은평구 역촌동 10-101	건물 노후화 되었으나 안전에는 지장이 없다고 판단됨
604	연립주택/주택	서울특별시 은평구 역촌동 17-48	건물 노후로 외벽 일부 균열 있으나 안전에는 지장이 없다고 판단됨.
605	연립주택/영도빌라	서울특별시 은평구 역촌동 187-11	건물 노후되어 재건축 예정지역으로 출입금지 상태이며 공가임
606	연립주택/근생 및 연립	서울특별시 은평구 역촌동 19-53	건물 후면 부분 잔균열 있으나 안전에는 지장이 없다고 판단되며, 지하주차장 출입구부분 옹벽 수직,수평 균열 다수.
607	연립주택/산호연립	서울특별시 은평구 역촌동 218	재건축으로 이주중(A동공가, B동일부 공가). 건물 노후로 외벽 균열 다수,B동발코니 하부 철근 노출됨.
608	연립주택/로얄1차빌라	서울특별시 은평구 역촌동 228-2	재건축으로 이주중이며 일부 공가 상태임.. 건물노후되어 외벽 균열 및 발코니 하부 수평 균열 다수. 담장 균열.
609	연립주택/로얄2차빌라	서울특별시 은평구 역촌동 228-3	건물 노후되어 재건축 예정지역으로 출입금지 상태이며 공가임
610	연립주택/로얄3차연립	서울특별시 은평구 역촌동 228-4	재건축으로 이주중이며 일부 공가상태임. 건물이 노후되어 외벽 균열 및 발코니 하부 수평 균열됨. 도로변 담장 균열됨.
611	연립주택/로얄하이츠빌라	서울특별시 은평구 역촌동 230-1	재건축으로 이주중이며 일부 공가 상태임. 건물 노후로 외벽 미세 균열 다수,2층 발코니 하부 철근 노출
612	연립주택/로얄하이츠	서울특별시 은평구 역촌동 230-4	재건축 예정지. 전체적으로 건물 노후됨.유지관리 미흡.외벽 발코니 하부 균열 다수.
613	연립주택/명성빌라	서울특별시 은평구 역촌동 2-45	건물 노후로 외벽 일부 균열되고, 지하층 복도부분 상부보 2개소 중앙부분 수직 균열됨.
614	연립주택/주택	서울특별시 은평구 역촌동 2-76	건물 노후로 외벽 및 2층 난간하부 균열. 처마 부분 철근 노출및 옥외계단 균열.
615	연립주택/덕수빌라	서울특별시 은평구 역촌동 30-52	건물노후로 외벽 균열 및 지붕 아스팔트쉉글 탈락.도로변 담장 균열 심하고 도로쪽으로 기울어 통행인 위험.
616	연립주택/대신맨션 및 담장	서울특별시 은평구 역촌동 34-41,40	건물은 특이사항 없음.41호와40호 경계담장(H:1.5m,L:전부) 수직,수평균열됨. 외부 주차장 후면 담장 노후되어 균열됨(H;1.5m, L:5m)
617	연립주택/근린생활시설 및 연립주택	서울특별시 은평구 역촌동 47-2	특이사항이 없으며 안전에는 지장이 없다고 판단됨
618	연립주택/호성빌라	서울특별시 은평구 역촌동 49-46	건물 노후로 외벽 미세한 균열 있으나, 안전하다고 판단됨.
619	연립주택/호성아트빌라	서울특별시 은평구 역촌동 49-7	일부처마의 철근이 노출되었으나 안전에는 지장이 없다고 판단됨. 후면 담장 수직 균열.(H:1.7m)
620	연립주택/동원연립	서울특별시 은평구 역촌동 51-8	건물 노후로 인한 외벽 균열 있으나, 안전에는 지장이 없다고 판단됨.
621	연립주택/삼봉연립	서울특별시 은평구 역촌동 55-51	건물 노후로 외벽 균열 및 발코니 난간하부 철근 노출.2층 출입계단 철골로 보강.담장 균열됨
622	연립주택/광덕빌라	서울특별시 은평구 역촌동 57-5	특이사항이 없으며 안전에는 지장이 없다고 판단됨.
623	연립주택/주택	서울특별시 은평구 역촌동 62-2	건물 노후로 미세한 균열 있으나 안전에는 지장이 없다고 판단됨.
624	연립주택/대광연립	서울특별시 은평구 역촌동 8-10	지하주차장 상부 보 단부 1개소 경사 균열.
625	연립주택/신성빌라	서울특별시 은평구 응암동 100-8	건물은 노후되었으나 육안상 안전하다고 판단되며, .좌측 경계담장 일부 균열 있음.
626	연립주택/주택	서울특별시 은평구 응암동 101-4	건물은 노후되었으나 안전에는 지장이 없다고 판단되며,주차장상부 난간과 슬라브사이 균열및 남측담장 일부 균열.
627	연립주택/주택	서울특별시 은평구 응암동 101-95	건물은 노후되었으나 안전에는 자장이 없다고 판단되며,도로변 우측부분 담장 일부 균열,우측 경계담장 기울어져 있음.
628	연립주택/신양맨션	서울특별시 은평구 응암동 124-6	외벽 일부 백화현상 및 옥상 난간 아스팔트쉉글 일부 탈락.
629	연립주택/다세대주택	서울특별시 은평구 응암동 159-7	외벽 일부 백화 현상및 발코니 부분 미장 모르터 탈락,수평 균열이 있으나 안전에는 지장이 없다고 판단됨.
630	연립주택/명남아이소빌	서울특별시 은평구 응암동 197-8	특이사항이 없으며, 안전에는 지장이 없다고 판단됨.
631	연립주택/법성연립	서울특별시 은평구 응암동 237-28	전체적으로 노후가 심하며,외벽 및 기둥(조적)다수 균열됨.계단스라브,처마밑 일부 철근 노출됨.우측 경계담장 균열되고 기울음.
632	연립주택/근생/연립주택	서울특별시 은평구 응암동 334-9	특이 사항이 없으며 안전에는 지장이 없다고 판단됨.
633	연립주택/금강맨션	서울특별시 은평구 응암동 587-7	본건물은 특이사항이 없으며, 건물 후면 ,좌측면 담장 노후로 균열됨.
634	연립주택/주택	서울특별시 은평구 응암동 71-2	외벽에 일부 미세한 균열 있으나 안전에는 지장이 없다고 판단됨
635	연립주택/주택	서울특별시 은평구 응암동 730-20	건물 신축중
636	연립주택/태성연립	서울특별시 은평구 응암동 751-1	특이사항이 없으며 안전에는 지장이 없다고 판단됨
637	연립주택/홍은파크맨션	서울특별시 은평구 응암동 81-148	외벽에 미세한 균열이 있으나 건물의 안전에는 지장이 없다고 판단되며, 북쪽 담장은 노후로 인해 균열및 바닥 수평 균열.
638	연립주택/응암연립	서울특별시 은평구 응암동 90-14	건물이 노후되어 외벽 일부 균열되고, 콘크리트 탈락으로 철근 노출됨
639	연립주택/다세대주택	서울특별시 은평구 응암동 94-18	특이사항이 없으며, 안전에는 지장이 없다고 판단됨.
640	연립주택/삼환빌라	서울특별시 은평구 응암동 94-6	본건물은 안전에 지장이 없다고 판단됨. 북측 도로변 담장 기울고 파손됨.(H:0.8m,L:4m)
641	연립주택/주택	서울특별시 은평구 응암동 95-4,149-1	특이사항이 없으며, 안전에는 지장이 없다고 판단됨.
642	연립주택/중앙연립	서울특별시 은평구 증산동 175-7	건축물 노후화로 인한 일부 파손/ 담장및 문설주 일부 파손및 균열 다소/ 계단실 창문주변 수평균열.
643	연립주택/유니온연립	서울특별시 은평구 증산동 207-17	건축물 노후화 되었으나 양호함/ 주차장 누수 보수 완료.
644	연립주택/삼진주택	서울특별시 은평구 증산동 208-13	건축물 외벽 벽돌 마감재 균열 다소/ 경계 담장 균열 다수/ 화단벽 파손및 기울어짐.
645	연립주택/녹산빌라	서울특별시 은평구 증산동 208-18	주차장 천장 누수/ 북서측 코너 담장 균열 다소.
646	연립주택/한우연립	서울특별시 은평구 증산동 208-25	도로변 화단벽 수직 균열/ 단지내 중앙 계단 파손.
647	연립주택/한우연립	서울특별시 은평구 증산동 208-33	건축물 노후화로 인한 오염및 파손/ 계단실 누수.
648	연립주택/증산연립	서울특별시 은평구 증산동 221-5	건축물및 담장 노후화로 인한 눈에 뛰는 균열 다수및 파손.
649	주택	서울특별시 은평구 불광로13길 21-1	건물 노후화에 따른 균열로 보수 필요
650	주택	서울특별시 은평구 통일로68길 12-8	건물 노후화에 따른 균열 및 담장 일부 전도로 관리 필요

2018년 국가안전대진단 점검결과 공개자료(은평구)

연번	건물명	위치	주요 지적 사항
651	주택	서울특별시 은평구 갈현로37길 44	건물 및 담장 노후화에 따른 균열로 보수 필요
652	주택	서울특별시 은평구 은평로20나길 5-23	토사유출 및 붕괴 가능성부분 천막 상부까지 철저희 덮어 씌우고 관리 필요
653	주택	서울특별시 은평구 갈현로37가길 19	균열 및 몰탈 탈락부분 보수필요
654	주택	서울특별시 은평구 갈현로41나길 16-1	건물 노후화에 따른 외벽 균열, 옹벽(석축) 및 담장 상태가 매우 불량함으로 보수 필요
655	급경사지/콘크리트옹벽	서울특별시 은평구 진관동362	옹벽은 전반적으로 양호하며 일부구간 옹벽 균열 발생, 석축 마감 몰탈열화로 들뜸현상 발생. 배수로는 퇴적물 적치로 정비 필요
656	급경사지/석축	서울특별시 은평구 녹번동 29-106	석축 및 옹벽구간 보수가 필요하며 주기적 점검 필요
657	급경사지/옹벽	서울특별시 은평구 신사동 200-30	도로측 옹벽은 표면 박락 및 철근 노출로 보수가 필요하며 부지 뒤편 옹벽은 균열, 백태, 누수 발생으로 보수 필요